

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	BR S	L2	394100	amplif\$	USP AT	2005/01/1 5 10:33			
2	BR S	L3	50304	overload\$	USP AT	2005/01/1 5 10:33			
3	BR S	L4	195060	feedback or feedback	USP AT	2005/01/1 5 10:33			
4	BR S	L5	122956	bypass\$	USP AT	2005/01/1 5 10:33			
5	BR S	L6	419433	stabiliz\$	USP AT	2005/01/1 5 10:34			
6	BR S	L7	1249147	parallel\$	USP AT	2005/01/1 5 10:36			
7	BR S	L8	343	2 and 3 and 4 and 5 and 6	USP AT	2005/01/1 5 10:00			
8	BR S	L9	283	7 and 8	USP AT	2005/01/1 5 10:03			
9	BR S	L10	1435	composite near2 amplif\$	USP AT	2005/01/1 5 10:35			
10	BR S	L11	8	9 and 10	USP AT	2005/01/1 5 09:02			
11	BR S	L12	5	9 and 1	USP AT	2005/01/1 5 09:02			
12	BR S	L13	7	8 and 1	USP AT	2005/01/1 5 09:03			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
13	BR S	L1	50	("4538099" "4623786" "4855687" "5432474" "6359517" "4872080" "5668704" "5923218" "6169808" "5642033" "4475103" "4277710" "4342065" "4473794" "4516076" "4539525" "4858053" "5325044" "5335162" "5499154" "5764041" "5862238" "5986902" "6018129" "6040793" "6118082" "3553531" "3697883" "3633093" "3928867" "3855555" "4001718" "4147990" "4068189" "4070605" "4255769" "4258719" "4260951" "4266254" "4272797" "4275267" "4276496" "4279007" "4278930" "4285639" "4290335" "4306265" "4312060" "4314374" "4318053") .pn.	USP AT	2005/01/1 5 09:37			
14	BR S	L14	6606	recovery near2 circuit\$	USP AT	2005/01/1 5 09:51			
15	BR S	L15	8877	recover\$ near2 circuit\$	USP AT	2005/01/1 5 09:51			
16	BR S	L16	30	8 and 15	USP AT	2005/01/1 5 09:52			
17	BR S	L17	695996	stabiliz\$ or stability	USP AT	2005/01/1 5 09:59			
18	BR S	L18	379292	clamp\$	USP AT	2005/01/1 5 10:00			
19	BR S	L19	126	2 and 3 and 4 and 5 and 7 and 17 and 18	USP AT	2005/01/1 5 10:01			
20	BR S	L20	24	9 and "330"/\$.ccls.	USP AT	2005/01/1 5 10:39			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
21	BR S	L21	509080	amplifier or amplifiers	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD B	2005/01/1 5 10:33			
22	BR S	L22	58853	overload	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD B	2005/01/1 5 10:33			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
23	BR S	L23	222696	feedback or feedback	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:33			
24	BR S	L24	119525	bypass	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:33			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
25	BR S	L26	888546	stabilization or stabilized or stabilize or stabilizing or stability	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:34			
26	BR S	L27	615	composite near2 (amplifier or amplifiers)	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:35			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
27	BR S	L28	0	21 and 22 and 23 and 24 and 26 and 27	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD B	2005/01/1 5 10:36			
28	BR S	L29	141	21 and 22 and 23 and 24 and 26	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD B	2005/01/1 5 10:36			

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
29	BR S	L30	1950362	parallel	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:36			
30	BR S	L31	117	29 and 30	US- PGP UB; USO CR; EPO ; JPO ; DER WEN T; IBM _TD _B	2005/01/1 5 10:37			
31	BR S	L32	0	31 and "330"/\$.ccls.	USP AT	2005/01/1 5 10:39			